

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Szczecinie (wysokocenne) 2019 (obiekt w terenie)

LP.	Nr Inwentarzowy	Stary Nr Inwentarzowy	Nazwa przedmiotu	Data zakupu	Wartość zakupu PLN	Wartość rynkowa PLN	Opis stanu technicznego i uwagi
1.	664-04170	S-6-0121	ANALIZATOR WIDMA HP 8591E	15-11-1994	50153,87	750	Wyeksploatowany technicznie, uszkodzony wyświetlacz, parametry techniczne niewystarczające do obecnych potrzeb w zakresie pomiarów, monitoringu widma i zwalczania zakłóceń.
2.	487-07007	S-4-0046	DRUKARKA HP 5 SI TYP DH5SIT	03-03-1998	11956,00	50	Uszkodzona, nie działa mechanizm podajnika papieru , naprawa nieopłacalna.
3.							
4.							
5.	664-03422	S-6-0053	ANALIZATOR WIDMA HP 8591	28-06-1993	69765,47	750	Wyeksploatowany technicznie, uszkodzenia mechaniczne.
6.	621-02008	S-6-0115	ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY EB-100	26-04-1989	42704,75	100	Uszkodzony akumulator, brak anten.
7.	664-08587	S-6-0078	ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY EB-100	31-03-1999	60319,40	100	Uszkodzony akumulator, brak anten.
8.	664-07225	S-6-0129	REJESTRATOR ROZMÓW	20-04-1998	12968,60	20	Złącza przyłączeniowe niekompatybilne z obecnie używanymi, zacina się mechanizm przesuwu taśmy, zużyta głowica magnetyczna, niska jakość zapisu, niedostępne taśmy magnetofonowe.
9.	629-07009	S-6-0128	RADIOTELEFON VHF Z KONTROL.DSC - RT 2048	10-03-1998	13755,78	300	Sprawny
10.	621-04906	S-6-0123	ODBIORNIK POMIAROWY Z WYPOSAŻENIEM	09-02-1996	52590,00	800	Brak akumulatora, niesprawny zasilacz.
11.	621-01992	S-6-0110	ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY EKD-511	22-11-1988	11776,41	100	Sprawny
12.	621-01994	S-6-0111	ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY EKD-511	22-12-1988	11001,62	100	Sprawny
13.	664-02054	OWR-T6-32	Odbiornik radiokomunikacyjny EB-100	15-04-1991	41893,70	100	Uszkodzony akumulator, brak anten.

14.	803-11367	S-8-1001	RICOH KOPIARKA AFICIO 200	01-01-2001	8649,00	150	Wyeksploatowana technicznie, uszkodzona - zabrudzenia na kserokopiach, zacinanie papieru, rozmazany wydruk. Naprawa nieopłacalna.
15.	487-05351	S-4-0041	LOKALNA SIEĆ KOMPUTEROWA LAN	25-11-1996	3565,64	20	Okablowanie sieci LAN poprowadzone w korytkach montażowych, wyeksploatowana technicznie, parametry nie spełniają aktualnych wymagań transmisji danych.
16.	487-05868	S-4-0042	KARTA INTERFEJSU IEC	14-01-1997	1739,11	10	Uszkodzona, przestarzała technologicznie, nie współpracująca z aktualnie używanym oprogramowaniem w UKE. Naprawa nie byłaby uzasadniona ekonomicznie.
17.	491-30983/1	b/n	Komputer Dell optiPlex 755SFF z zestawu 491-30983 bez monitora	17-12-2008	3802,91	10	Uszkodzona płyta główna, brak HDD. Naprawa nie byłaby uzasadniona ekonomicznie.
18.	491-29440	b/n	Komputer Dell Optiplex GX745 z monitorem LCD Dell 1707FPV	23-05-2007	4262,68	50	Komputer uszkodzony, nie spełnia wymagań współczesnego oprogramowania, brak HDD. Naprawa nie byłaby uzasadniona ekonomicznie.
19.	629-07226	S-6-0130	KIERUNKOWA SZEROKOPASMOWA ANTENA SUPERLO	20-04-1998	15720,24	20	Uszkodzona mechanicznie, połamane, brakujące elementy. Naprawa nieopłacalna.
20.	487-33791	b/n	Notebook Dell Latitude E4310 z matrycą 13"	31-12-2010	4494,48	10	Uszkodzona płyta główna, brak HDD uszkodzona matryca, brak pamięci, niesprawny akumulator. Ślady użytkowania. Naprawa nie byłaby uzasadniona ekonomicznie.