

## Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Gdyni (Sprzęt IT i wyposażenie)

L.p.	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
1	N02-24546	AKUMULATOR NOTEBOOK DR 36 S-B	363,56 zł	2002	10,00 zł	Wyeksploatowany, nie ładuje się.
2	N02-24545	AKUMULATOR NOTEBOOK DR 36 S-B	363,56 zł	2002	10,00 zł	Wyeksploatowany, nie ładuje się.
3	N02-23876	APS UPS PRO 650 VA	1 268,00 zł	1997	100,00 zł	Uszkodzona płyta główna nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia
4	N02-26482	DRUKARKA HP DESK JET 460 WBT	1 397,00 zł	2005	100,00 zł	Drukarka zalana tuszem, uszkodzony mechanizm przesuwu głowicy. Tusze nie dostępne w sprzedaży.
5	N02-24136	DRUKARKA HP LJ 1015	1 400,00 zł	2003	100,00 zł	Uszkodzony układ prowadzenia papieru, naprawa nie możliwa z powodu niedostępności części zamiennych na rynku. Drukarka całkowicie utraciła wartość użytkową.
6	N02-23766	FRANKOWNICA PITNEY BOWERS	350,00 zł	1995	50,00 zł	Wyeksploatowana, nieprzydatna.
7	N02-24118	HUB COMPEX 10 MB 16 UTP	385,00 zł	2001	10,00 zł	Uszkodzony, przestarzały technologicznie. Naprawa nieopłacalna.
8	N02-23950	KALKULATOR	70,29 zł	2001	5,00 zł	Uszkodzony.
9	N02-23951	KALKULATOR	70,30 zł	2001	5,00 zł	Uszkodzony.
10	N02-23831	KALKULATOR CX 123	172,13 zł	1995	10,00 zł	Uszkodzony wyświetlacz, naprawa nieopłacalna.
11	N02-32263	KONCENTRATOR TP 1008B	253,63 zł	2009	10,00 zł	Uszkodzony, brak jakichkolwiek oznak pracy.
12	N02-23755	MASZYNA DO PISANIA "OPTIMA"	380,00 zł	1993	50,00 zł	Uszkodzony zasilacz, brak oznak pracy. Urządzenie przestarzałe technologicznie.
13	N02-23761	MASZYNA DO PISANIA "OPTIMA"	358,00 zł	1992	50,00 zł	Uszkodzony zasilacz, brak oznak pracy. Urządzenie przestarzałe technologicznie.
14	N02-31211	MONITOR LCD DELL 1707 FPV	863,15 zł	2008	100,00 zł	Uszkodzona matryca, brak oznak pracy.
15	N02-31212	MONITOR LCD DELL 1707 FPV	863,15 zł	2008	100,00 zł	Uszkodzona matryca, brak oznak pracy.
16	N02-26476	MONITOR LCD SONY 17" HS75PB	1 439,00 zł	2005	100,00 zł	Uszkodzona matryca, brak oznak pracy.
17	A01-31236	MULTINAGRYWARKA ZEWNĘTRZNA 16/16/24 USB 2.0 LITE-ON	252,54 zł	2008	10,00 zł	Uszkodzony, przestarzały technologicznie. Naprawa nieopłacalna.
18	A01-31234	NAGRYWARKA LG DVD+/-RE GSA H10NRRE	141,52 zł	2008	10,00 zł	Uszkodzona, przestarzała technologicznie. Naprawa nieopłacalna.
19	A01-31235	NAGRYWARKA LG DVD+/-RE GSA H10NRRE	141,52 zł	2008	10,00 zł	Uszkodzona, przestarzała technologicznie. Naprawa nieopłacalna.
20	N02-30030	NAWIGACJA BLAUPUNKT TR.PILOT LUCCA 3.3 IGO	1 030,00 zł	2007	50,00 zł	Nieaktualne mapy, uszkodzony system Windows CE, brak możliwości aktualizacji.
21	N02-30031	NAWIGACJA BLAUPUNKT TR.PILOT LUCCA 3.3 IGO	1 030,00 zł	2007	50,00 zł	Nieaktualne mapy, uszkodzony system Windows CE, brak możliwości aktualizacji.
22	N02-24298	NISZCZARKA DO DOKUMRNTÓW M-95 AUTO REXEL	499,00 zł	2000	50,00 zł	Uszkodzony silnik elektryczny, brak mocy, przegrzewa się. Naprawa nieopłacalna
23	N02-31204	PRZENOŚNA DRUKARKA ATRAMENTOWA HP 460 C	971,51 zł	2008	100,00 zł	Tusze nie dostępne w sprzedaży, uszkodzony mechanizm podajnika papieru. Naprawa nieopłacalna.

## Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UAE w Gdyni (Sprzęt IT i wyposażenie)

L.p.	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
24	N02-31207	PRZENOŚNA DRUKARKA ATRAMENTOWA HP 460 C	971,51 zł	2008	100,00 zł	Tusze nie dostępne w sprzedaży, uszkodzony mechanizm podajnika papieru. Naprawa nieopłacalna.
25	N02-31205	PRZENOŚNA DRUKARKA ATRAMENTOWA HP 460 C	971,51 zł	2008	100,00 zł	Tusze nie dostępne w sprzedaży, uszkodzony mechanizm podajnika papieru. Naprawa nieopłacalna.
26	N02-32933	ROUTER CISCO 1812/K9	2 699,86 zł	2010	50,00 zł	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.
27	N02-31220	SKANER HP SCANJET 4850 Z 3-LETNIĄ GWARANCJĄ	811,30 zł	2008	50,00 zł	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.
28	N02-31202	SKANER HP SCANJET 7650N + CARE PACK	3 480,66 zł	2008	50,00 zł	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.
29	N02-31201	SKANER HP SCANJET 7650N + CARE PACK	3 480,66 zł	2008	50,00 zł	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna.
30	N02-24506	SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM	50,00 zł	2001	10,00 zł	Uszkodzone. Naprawa nieopłacalna.
31	N02-23779	SUSZARKA DO RĄK	388,11 zł	2001	50,00 zł	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna.
32	N02-24220	TELEFAX KX-FM 131	1 299,00 zł	2000	100,00 zł	Uszkodzony. Przystarzały technologicznie. Naprawa nieopłacalna.
33	623-24740	TELEFAX RICOH	2 836,73 zł	2001	100,00 zł	Uszkodzony. Przystarzały technologicznie. Naprawa nieopłacalna.
34	N02-24195	ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY	458,80 zł	1997	20,00 zł	Uszkodzony. Przystarzały technologicznie. Naprawa nieopłacalna.
35	N01-22961	BIURKO	65,00 zł	1994	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonane jest biurko, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
36	N01-22829	BIURKO	210,00 zł	2005	20,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonane jest biurko, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
37	N01-23505	BIURKO BT-10	88,00 zł	1992	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonane jest biurko, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
38	N01-22979	BIURKO BT-10	88,00 zł	1992	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonane jest biurko, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
39	N01-23722	BIURKO EL 08 PG I	227,80 zł	2001	20,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonane jest biurko, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
40	N01-23982	BIURKO EL 08 PG I	227,80 zł	2001	20,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonane jest biurko, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
41	N01-23347	FOTEL OBROTOWY	549,00 zł	2000	40,00 zł	Pęknięta główna podstawa podtrzymująca siedzisko, zniszczone obicie fotela.
42	N01-23507	KABINA KĄPIELOWA	380,00 zł	1992	20,00 zł	Zdemontowana po remoncie łazienki w 2019 roku. Wyeksploatowana, popękane uszczelki paneli.
43	N01-22965	KONTENER	72,00 zł	1994	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest kontener, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
44	N01-22964	KONTENER	72,00 zł	1994	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest kontener, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
45	N01-23716	ŁĄCZNIK STAR XK-90	124,94 zł	1997	20,00 zł	Wytarty laminat łącznika, uszkodzone obrzeża.
46	N01-22821	NAROŻNIK BIAŁY	250,00 zł	1996	30,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest narożnik.

## Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UAE w Gdyni (Sprzęt IT i wyposażenie)

L.p.	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
47	N02-29906	ODKURZACZ ZELMER SYRIUS 1600	401,38 zł	1997	50,00 zł	Uszkodzony silnik elektryczny, brak mocy, przegrzewa się. Naprawa nieopłacalna
48	N01-23197	PODSTAWA POD KSEROKOPOIARKE	495,00 zł	1996	40,00 zł	Zdarta farba, odkształcona konstrukcja
49	N01-23712	PULPIT STAR XP-160	351,72 zł	1997	30,00 zł	Wytarty laminat łącznika, uszkodzone obrzeża.
50	N01-23148	REGAŁ PR-09	197,00 zł	1992	20,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest regał, wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
51	N01-23283	REGAŁ R-40	116,20 zł	1995	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest regał, wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
52	N01-23704	REGAŁ STAR XC-82	137,20 zł	1995	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest regał, wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
53	N01-23703	STAR ŁĄCZNIK L-90	105,00 zł	1995	10,00 zł	Wytarty laminat łącznika, uszkodzone obrzeża.
54	N01-22997	STOLIK POD DRUKARKE	213,00 zł	1996	20,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonany jest stolik. Stolik zdemontowany.
55	N01-23321	SZAFKA UBRANIOWA	190,00 zł	1993	20,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafka ubraniowa, wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
56	N01-23506	SZAFKA BT-20	45,00 zł	1992	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafka ubraniowa, wyłamane elementy podtrzymujące półki. Regał zdemontowany.
57	N01-22947	SZAFKA BT-20	45,00 zł	1992	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafka, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
58	N01-23143	SZAFKA PR-07	65,00 zł	1992	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafka, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
59	N01-23153	SZAFKA PR-08	88,00 zł	1992	15,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafka, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
60	N02-24050	WÓZEK METALOWY Z WIADREM	341,60 zł	2001	40,00 zł	Skorodowane elementy metalowe konstrukcji nośnej wózka.
61	N02-24051	WÓZEK METALOWY Z WIADREM	341,60 zł	2001	40,00 zł	Skorodowane elementy metalowe konstrukcji nośnej wózka.
62	N02-23875	APC UPS PRO 1000 VA	1 820,00 zł	1997	100,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
63	A01-35497	FOTEL OBROTOWY SKÓROPODOBNY SIGMA	490,77 zł	2012	10,00 zł	Wytarta i popękana skóra. Pęknięta główna podstawa podtrzymująca siedzisko.
64	N02-23798	GRZEJNIK EC 3/20 DIMPLEX	151,64 zł	1996	10,00 zł	Przerwana spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna.
65	N02-23796	GRZEJNIK EC 3/20 DIRUPLEX	151,64 zł	1996	10,00 zł	Przerwana spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna.
66	N02-23926	HUB MTELLINET AU-3922	241,80 zł	2000	5,00 zł	Urządzenie technologicznie przestarzałe, uszkodzone. Naprawa nieopłacalna.
67	N02-23782	OGRZEWACZ KONWEKTOROWY EKV-2	147,54 zł	1997	10,00 zł	Przerwana spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna.
68	N02-24389	POKROWCE SAMOCHODOWE	204,92 zł	2000	5,00 zł	Przetarty materiał.

## Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UAE w Gdyni (Sprzęt IT i wyposażenie)

L.p.	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
69	N01-23717	WYKŁADZINA DYWANOWA	641,44 zł	1997	1,00 zł	Wykładzina zniszczona wyeksploatowana.
70	N02-23849	ZASILACZ APC PRO 650	1 095,00 zł	1996	50,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
71	N02-23844	ZASILACZ APC UPS	1 630,00 zł	1996	50,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
72	N02-23889	ZASILACZ APC UPS SMART	2 350,00 zł	1998	50,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
73	N02-23825	ZASILACZ APC-900	1 387,50 zł	1995	50,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
74	N02-24554	ACCESS POINT	699,06 zł	2003	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
75	N02-24120	DRUKARKA HP LJ 4200	1 779,98 zł	2001	50,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
76	N02-24126	DRUKARKA LASERJET 1220	1 971,40 zł	2002	50,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
77	N02-34148	DRUKARKA LASEROWA A4 OKI B431DN	1 256,00 zł	2011	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
78	N02-24140	DRUKARKA HP LJ 2300	3 446,50 zł	2004	100,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
79	N02-24139	DRUKARKA HP LJ 2300	3 446,50 zł	2004	100,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
80	N02-24145	DRUKARKA LASEROWA OKI 5200 Z DUPLEXEM	3 489,20 zł	2005	100,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
81	N02-24146	DRUKARKA LASEROWA OKI 5200 Z DUPLEXEM	3 489,20 zł	2005	100,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
82	N02-24138	DRUKARKA MUSTEK 4800 TA PRO	709,00 zł	2003	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
83	N02-29275	KSEROKOPIARKA - SYSTEM CYFROWY CANON IR-1018J	2 356,93 zł	2007	50,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
84	N02-24119	MODUŁ APC AP 9606	1 342,00 zł	2001	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
85	N02-38636	SWITCH 3COM OFFICE CONNECT DUAL SPEED	305,00 zł	2014	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
86	N02-31819	SWITCH 3COM OFFICE CONNECT DUAL SPEED 3C16792A	305,00 zł	2009	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
87	A01-36282	SWITCH 3COM OFFICE CONNECT DUAL SPEED 3C16792	305,00 zł	2012	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
88	N02-34150	SWITCH 3COM OFFICE CONNECT DUAL SPEED 8-PORTOWY 3C 16792A	305,00 zł	2011	10,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.
89	N02-31192	TELEFAX CANON L100	1 061,40 zł	2008	50,00 zł	Urządzenie uszkodzone, przestarzałe technologicznie. Posiada uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie niezasadniona.

## Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze UKE w Gdyni (Sprzęt IT i wyposażenie)

L.p.	Numer inwent.	Nazwa	Wartość zakupu	Rok zakupu	Wartość rynkowa	Opis stanu technicznego i uwagi
90	N02-24134	ZASILACZ APC CYBERFORT 500	469,70 zł	2003	10,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
91	A01-34151	ZASILACZ AWARYJNY APC 550 BACK ES	332,00 zł	2011	10,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
92	N02-24127	ZASILACZ AWARYJNY APC 650	554,73 zł	2002	10,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
93	N02-23900	ZASILACZ BUFOROWY APC BACK-UPS	885,00 zł	1999	10,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
94	N02-23899	ZASILACZ BUFOROWY APCBK 650	603,20 zł	1999	10,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
95	A01-36285	UPS CS 650VA	498,15 zł	2012	10,00 zł	Spalona płyta główna zasilacza awaryjnego. Naprawa nieopłacalna.
96	A01-31935	PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KOSPEL OPTIMUS	358,99 zł	2009	10,00 zł	Spalona spirala grzejna. Naprawa nieopłacalna.
97	N01-23158	SZAFKA PR-09	197,00 zł	1992	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafa, wyłamane elementy podtrzymujące półki, wyrwana ścianka tylna. Całkowicie utraciła wartość użytkową.
98	N01-23145	ZESTAW KĄTOWY	173,00 zł	2009	20,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, niestabilna konstrukcja zestawu. Całkowicie utracił wartość użytkową.
99	N01-23159	KONTENEREK	75,00 zł	1992	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, postrzępione krawędzie. Całkowicie utracił wartość użytkową.
100	N01-23132	SZAFKA NAKŁADANA	238,00 zł	1996	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafa, wyłamane elementy podtrzymujące półki, wyrwana ścianka tylna. Całkowicie utraciła wartość użytkową.
101	N01-23131	REGAŁ 81X42X45,5	60,00 zł	1996	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest regał, wyłamane elementy podtrzymujące półki, wyrwana ścianka tylna. Całkowicie utracił wartość użytkową.
102	N01-23140	REGAŁ PR-10a	98,00 zł	1992	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest regał, wyłamane elementy podtrzymujące półki, wyrwana ścianka tylna. Całkowicie utracił wartość użytkową.
103	N01-23133	SZAFKA NAKŁADANA	238,00 zł	1996	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafa, wyłamane elementy podtrzymujące półki, wyrwana ścianka tylna. Całkowicie utraciła wartość użytkową.
104	N01-23134	SZAFKA NAKŁADANA	238,00 zł	1996	10,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest szafa, wyłamane elementy podtrzymujące półki.
105	N01-23130	REGAŁ 81X42X45,5	60,00 zł	1996	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest regał, wyłamane elementy podtrzymujące półki, wyrwana ścianka tylna. Całkowicie utracił wartość użytkową.
106	N01-23137	REGAŁ PR-10a	98,00 zł	1992	5,00 zł	Wytarty laminat płyty wiórowej, z której wykonana jest regał, wyłamane elementy podtrzymujące półki, wyrwana ścianka tylna. Całkowicie utracił wartość użytkową.