

Załącznik nr 4 do ogłoszenia

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Delegaturze UAE w Rzeszowie
– częściowa likwidacja elementów systemu pomiarowego IŁ

Lp.	Numer inwentarzowy	Nr indywidualny	Nazwa	Wartość początkowa (zł)	Rok zakupu	Wartość jednostkowa (zł)	Stan techniczny
1.	664-11465	2040000877	Komputer Dell Optiplex	1898,10	2000	100,00	Uszkodzony zasilacz, brak dysku twardego, aktualne wymagania dotychczas używanego oprogramowania w Urzędzie nie pozwalają na prawidłową oraz funkcjonalną pracę, zbyt słabe zasoby, brak zastosowania
2.	664-11465	2040000877	Karta interfejsu PCI	877,71	2000	20,00	Uszkodzona, brak komunikacji
3.	664-11465	2040000877	Przemiennik częstotliwości MH669B	52725,00	2000	50,00	Uszkodzony, niekompletny
4.	664-11465	2040000877	Testowy generator szumów NSG-02	1406,00	2000	50,00	Uszkodzony
5.	664-11465	2040000877	Antena dipolowa DSV-02	13700,00	2000	100,00	Skorodowana, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu
6.	664-11465	2040000877	Antena dipolowa DSH-02	13700,00	2000	100,00	Skorodowana, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu
7.	664-11465	2040000877	Antena logarytmiczna LOGV-03	16500,00	2000	100,00	Połamane elementy, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu
8.	664-11465	2040000877	Antena logarytmiczna LOGH-03	16500,00	2000	100,00	Połamane elementy, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu
9.	664-11465	2040000877	Antena mikrofalowa MICV-01	16500,00	2000	50,00	Skorodowana, uszkodzone złącze, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu
10.	664-11465	2040000877	Antena mikrofalowa MICH-01	16500,00	2000	50,00	Skorodowana, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu
11.	664-11465	2040000877	Mechanizm obrotowy z masztem	54000,00	2000	200,00	Uszkodzony silnik, pęknięte łożysko, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu

12.	664-11465	2040000877	Sterownik obrotu RCU	16500,00	2000	50,00	Uszkodzony, nie włącza się
13.	664-11465	2040000877	Komutator antenowy HAC-01	14500,00	2000	50,00	Sprawny, nieprzydatny
14.	664-11465	2040000877	Komutator antenowy UAC-01	14500,00	2000	50,00	Sprawny, nieprzydatny
15.	664-11465	2040000877	Zestaw przewodów	3400,00	2000	50,00	Pocięte, zaśniedziałe, uszkodzony pancierz, utrata wartości użytkowych po demontażu z dachu